

Truk Box Diduga Rem Blong di Tol Bawen, 8 Motor dan 1 Mobil Terlibat

Agung widodo - SEMARANG.WARTAWAN.ORG

Mar 3, 2026 - 20:50



(Foto Dok): Personil Satlantas Polres Semarang gerak cepat Evakuasi Sebuah insiden kecelakaan jalur turunan exit tol Bawen, Kabupaten Semarang, pada Selasa sore, (3/3/2026) sekitar pukul 20.08 WIB.

BAWEN- Sebuah insiden mengerikan mengguncang jalur turunan [exit tol Bawen](#), Kabupaten Semarang, pada Selasa sore, (3/3/2026) sekitar pukul 19.40 WIB. Sebuah truk box diduga mengalami masalah fatal pada sistem pengereman, yang berujung pada tabrakan beruntun yang melibatkan delapan sepeda motor dan satu unit mobil Mitsubishi Xpander.

Peristiwa tragis ini terjadi di tengah kepadatan arus lalu lintas pada jam pulang kerja, membuat benturan keras tak terhindarkan. Suara decitan ban yang memekakkan telinga dan dentuman keras mengiringi drama kecelakaan yang membuat banyak pengendara terkejut.



AKP Lingga Ramadhani, Kasat Lantas Polres Semarang, mengemukakan dugaan awal bahwa kecelakaan terjadi akibat gagal pengereman. Kepastian lebih lanjut masih dalam pendalaman tim kepolisian.

Kapolres Semarang, AKBP Ratna, membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Ia menyatakan bahwa jajaran Satlantas sedang bekerja keras di lokasi kejadian untuk memastikan penyebab pasti dari insiden yang meresahkan ini.

“Benar, saat ini tim Lantas masih melakukan penanganan dan pendalaman terkait penyebab laka tersebut,” ujarnya singkat.

Akibat peristiwa nahas ini, delapan orang dilaporkan mengalami luka-luka. Mereka segera dilarikan ke RS Attin untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Syukurlah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan seluruh korban dilaporkan dalam kondisi sadar saat dievakuasi, meskipun pasti merasakan sakit dan trauma.

Petugas gabungan terlihat berupaya keras mengevakuasi kendaraan-kendaraan yang rusak parah di badan jalan. Proses penanganan ini sempat menyebabkan arus lalu lintas di sekitar exit tol Bawen mengalami kemacetan yang cukup panjang, menambah kerepotan para pengguna jalan.

Pihak kepolisian tak lupa memberikan imbauan penting kepada para

pengendara. Mereka menekankan agar selalu memastikan kondisi kendaraan, terutama sistem pengereman, dalam keadaan prima sebelum melintasi jalur menurun yang dikenal rawan kecelakaan, seperti kawasan exit tol Bawen.

Hingga berita ini diturunkan, proses penyelidikan mendalam masih terus berlangsung untuk mengungkap tabir misteri di balik kecelakaan yang meresahkan ini.

([Infopublik](#))